СЕРВИС VINKOR

NISSAN INFINITI Q50 2.2D

14러0815 / JNKDV71E9GM550305

Сведения по состоянию на 28.09.2025

Этот отчет является примером и служит демонстрацией возможностей Сервиса. Отчет не отражает фактическую информацию о транспортном средстве, для которого он предоставлен.
Предоставление отчетности осуществляется в соответствии с условиями Сервиса. Не гарантируется наличие объема (количества) информации о транспортном средстве, информацию о котором Пользователь желает получить, аналогичного объему (количеству) информации, указанному в данном примере отчета.
Каждая проверка индивидуальна, поэтому форма отчета может различаться в зависимости от объема информации о транспортном средстве в ту или иную сторону.

INFINITI Q50 2.2D PREMIUM

Модельный год:	2016
Дата выпуска:	03.2016
Код модели:	BFAALVLV37KPBZ-ERB
Цвет кузова:	QAB - СЕРЫЙ - GUNMETAL GREY, GUN METALLIC
Опции:	INTAKE:COMMON RAIL DIESEL; AREA:KOREA; INTAKE:COMMON RAIL DIESEL

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАВОДА

Экстерьер / Интерьер • люк на крыше • фара (HID) • складывающиеся боковые зеркала с электроприводом • алюминиевые диски • подрулевые лепестки переключения передач • пульт дистанционного управления на руле • салонное зеркало ECM • Hi-pass • электропривод дверного замка • усилитель руля • электрические стеклоподъемники
Безопасность • подушка безопасности (водитель, пассажир) • подушка безопасности (боковая) • подушка безопасности (шторка) • антиблокировочная система тормозов (ABS) • противобуксовочная система (TCS) • электронный контроль устойчивости (ESC) • датчик давления в шинах (TPMS) • датчик парковки (передний, задний) • задняя камера
Удобство / Мультимедиа • круиз-контроль (обычный) • автоматический кондиционер • смарт-ключ • беспроводной дверной замок • автоматический свет • навигация • Bluetooth • CD-плеер • USB-терминал • AUX-терминал • кожаные сиденья • электропривод сидений (водительское и пассажирское) • подогрев передних сидений • водительское сиденье с памятью

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСТОРИИ АВТОМОБИЛЯ

ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ АВТОМОБИЛЯ (всего 19 записей)

Дата	Событие	Пробег
30.03.2016	Первая регистрация	-
30.07.2016	**ДТП** (запись об ущербе и ремонте этого транспортного средства)	-
22.01.2017	**ДТП** (запись об ущербе и ремонте этого транспортного средства)	-
22.01.2017	**ДТП** (запись о причинении ущерба автомобилю другого человека)	-
10.05.2020	**ДТП** (запись об ущербе и ремонте этого транспортного средства)	-
30.06.2020	**ДТП** (запись о причинении ущерба автомобилю другого человека)	-
02.04.2021	**ДТП** (запись об ущербе и ремонте этого транспортного средства)	-
22.10.2021	**ДТП** (запись об ущербе и ремонте этого транспортного средства)	-
21.04.2022	Смена владельца	-
26.05.2022	Торговый центр подержанных автомобилей (зафиксированный пробег)	90 000 km
28.06.2022	Смена владельца	-
12.07.2023	Компания по страхованию автомобилей (зафиксированный пробег)	107 532 km
05.12.2023	Журнал регистрации проверки техсостояния (зафиксированный пробег)	111 098 km
06.12.2023	Смена владельца	-
08.12.2023	Торговая площадка ENCAR	111 098 km
10.02.2024	Торговая площадка KBChaChaCha	112 228 km
25.02.2024	Смена владельца	-
13.07.2024	**ТОТАЛЬНЫЙ УЩЕРБ - списание на утилизацию**	-
30.07.2024	Снятие с учета	-



СРЕДНЕГОДОВОЙ ПРОБЕГ

Средний годовой пробег **14258 km** (всего 112228 km за период 7 лет и 11 месяцев) **[ниже]** стандартного среднегодового пробега **17027 km** (всего 134004 km за тот же период) однотипного автомобиля NISSAN INFINITI Q50 2.2D.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖАХ В КОРЕЕ

Дата	Продавец	Пробег
08.12.2023	Торговая площадка ENCAR	111 098 km
10.02.2024	Торговая площадка KBChaChaCha	112 228 km

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРОВЕРКИ ТЕХСОСТОЯНИЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ

성능번호 제 (Номер исполнения)	8500002711		
검사일자 (Дата проверки)	05.12.2023		
차명 (Модель)	INFINITI Q50 2.2d	자동차등록번호 (Номер)	14러0815
차대번호 (VIN)	JNKDV71E9GM550305	연식 (Модельный год)	2016
최초등록일 (Дата первой регистрации)	30.03.2016	현재 주행거리 (Пробег)	111 098 km
원동기형식 (Тип двигателя)	651970	사용연료 (Топливо)	Дизель
배출가스 (Выхлопные газы)	Дым 6%	변속기 종류 (Трансмиссия)	АКП
차체 수리의 역사 (История ремонта кузова)	☒ **Обмен (1 элемент)** Переднее крыло (левое) Ⓦ **Ремонт/Сварка (3 элемента)** Капот • Передняя панель • Переднее крыло (правое)		



점검자의 의견 (Комментарии инспектора)	중고차 특성상 부분적인 판금/도색이 있을수있음 Ввиду особенностей подержанных автомобилей возможна частичная листовая окраска/покраска.

Подробное состояние транспортного средства

Основное устройство	Деталь/Часть	Ситуация

Самодиагностика	Двигатель		**Хороший** Ошибка
	Трансмиссия		**Хороший** Ошибка
Двигатель	Рабочее состояние (холостой ход)		**Хороший** Ошибка
	Утечка масла	Крышка цилиндра (крышка коромысла)	Не существует **Микроутечка** Утечка
		Головка блока цилиндров/ Прокладка	Не существует **Микроутечка** Утечка
		Блок цилиндров/Масляный поддон	**Не существует** Микроутечка Утечка
	Поток масла		**Титрование** Нехватка
	Утечка охлаждающей жидкости	Головка блока цилиндров/ Прокладка	**Не существует** Микроутечка Утечка
		Водяной насос	Не существует Микроутечка **Утечка**
		Радиатор	Не существует Микроутечка **Утечка**
		Количество охлаждающей жидкости	Титрование **Нехватка**
	Насос высокого давления (Common Rail)		Хороший Ошибка
Трансмиссия	Автоматическая коробка передач (A/T)	Утечка масла	**Не существует** Микроутечка Утечка
		Уровень и состояние масла	**Титрование** Нехватка Изобилие
		Рабочее состояние (холостой ход)	**Хороший** Ошибка
Передача энергии	Узел сцепления		Хороший Ошибка
	Шарнир равных угловых скоростей		**Хороший** Ошибка
	Вал привода и подшипники		**Хороший** Ошибка
	Дифференциальная передача		**Хороший** Ошибка
Рулевое управление	Утечка масла из гидроусилителя руля		**Не существует** Микроутечка Утечка
	Рабочее состояние	Насос рулевого управления	Хороший **Ошибка**
		Рулевой механизм (включая ЭУР)	**Хороший** Ошибка
		Рулевой шарнир	**Хороший** Ошибка
		Силовой шланг высокого давления	**Хороший** Ошибка
		Наконечники рулевых тяг и шаровые шарниры	**Хороший** Ошибка
Торможение	Утечка масла из главного тормозного цилиндра		**Не существует** Микроутечка Утечка
	Утечка тормозного масла		Не существует **Микроутечка** Утечка
	Состояние устройства питания		**Хороший** Ошибка
Электричество	Выход генератора		**Хороший** Ошибка
	Стартер		**Хороший** Ошибка
	Функция электродвигателя стеклоочистителя		Хороший **Ошибка**
	Двигатель внутреннего вентилятора		**Хороший** Ошибка
	Двигатель вентилятора радиатора		**Хороший** Ошибка
	Стеклоподъемник		**Хороший** Ошибка
Топливо	Утечка топлива (включая сжиженный нефтяной газ)		**Не существует** Есть

Гарантия на работоспособность и проверку состояния подержанного автомобиля составляет 30 дней с даты проверки автомобиля (05.12.2023), а гарантийный пробег - 2000 километров (в зависимости от того, что наступит раньше). Эта гарантия основана на «Гарантийном покрытии инспектора по проверке состояния и эксплуатационных характеристик автомобиля» (Уведомление Министерства земель, инфраструктуры и транспорта).

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПОРТЕ

차량 수출정보가 확인되지 않습니다
(Vehicle export information is not confirmed)
(Информация об экспорте автомобиля не подтверждена)

Отсутствие записей в реестре экспорта б/у авто означает, что автомобиль экспортировался из Южной Кореи как запчасти или металлолом.

КОРЕЙСКАЯ СТРАХОВАЯ ИСТОРИЯ

СВЕДЕНИЯ О ЗАТОПЛЕНИИ

Случай, когда вода попадает внутрь автомобиля во время движения и двигатель глохнет или вода попадает в двигатель во время стоянки, что делает невозможным управление автомобилем и приводит к повреждению автомобиля.

СЛУЧАИ ЗАТОПЛЕНИЯ НЕ ЗАФИКСИРОВАНЫ

СВЕДЕНИЯ О ТОТАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ

Случай, когда страховая компания получила акт приема-передачи автомобиля в утиль, и затем возместила убытки в связи с полной гибелью автомобиля в результате ДТП или затопления.

13.07.2024 / ПОЛНЫЙ УЩЕРБ / УТИЛИЗАЦИЯ

ТОТАЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПОЛНЫЙ УЩЕРБ (TOTAL DAMAGES) - дата получения страховой компанией акта приема-передачи автомобиля в утиль в связи с полной гибелью в результате ДТП

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОРИИ АВАРИЙ С ПОДЕРЖАННЫМ АВТОМОБИЛЕМ

Случаи полной потери **13.07.2024**	Случаи затопления **не существует**	Случаи кражи **не существует**	Специальное назначение **не существует**
Повреждение этого ТС **6 раз (18 668 USD)** Покраска этого ТС **5 раз (3 222 USD)**	Повреждение другого ТС **2 раза (2 260 USD)** Покраска другого ТС **2 раза (887 USD)**	Количество владельцев **5**	История пробега **107 532 км** Дата записи **12.07.2023**
Период без страхования	**Апрель 2022 - Июль 2022, Июль 2023 - Август 2023, Август 2024 - Май 2025**		

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Производитель	NISSAN	**Модельный год**	2016
Модель	INFINITI Q50 2.2D	**Тип кузова**	NO INFORMATION
Комплектация	2.2D PREMIUM	**Назначение и тип**	Private car
Топливо Объем	Diesel 2143 cc	**Первая регистрация**	30.03.2016

Эта информация является общей информацией об автомобиле и предоставляется для справки для идентификации автомобиля JNKDV71E9GM550305 / 14러0815. В случае импортных автомобилей или специальных транспортных средств в некоторой информации могут быть упущения или ошибки.

Расширенные устройства безопасности (O: установлено, △: опционально, —: не установлено, X: не установлено)

Антиблокировочная система тормозов (ABS)	O	Система кругового обзора 360°	—	**Адаптивный круиз-контроль (ACC)**	O
Система автоматического экстренного торможения (AEB)	X	Устройство аварийной сигнализации торможения (AFCW)	—	Система адаптивного переднего освещения (AFLS)	X
Автоматическая помощь при парковке с торможением (APAS)	X	Камера заднего вида (BCAM)	X	**Система помощи при торможении (BAS)**	O
Монитор слепых зон сзади и сбоку (BSD)	X	Встроенная камера	—	Дневные ходовые огни (DRL)	X
Система курсовой устойчивости (ESC)	O	Система предупреждения о лобовом столкновении (FCWS)	X	Проекционный дисплей (HUD)	—
Система предупреждения о сходе с полосы (LDWS)	X	Система удержания полосы движения (LKAS)	X	**Система контроля давления в шинах (TPMS)**	O
Передние и задние датчики парковки	X	Интеллектуальная система помощи при парковке (SPAS)	X	**Датчик парковки задний**	O
Система для вождения на автомагистралях (HDP)	—	Ассистент удержания полосы движения (LFA)	—	Интеллектуальный ассистент дистанционной парковки (RSPA)	—

ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

История использования бизнеса (аренда)	История использования бизнеса (общая)	История использования общего назначения
Не существует	Не существует	Не существует

Эта информация предоставляется путем поиска всех прошлых записей об изменении лицензии автомобиля JNKDV71E9GM550305 / 14러0815, поэтому вы можете проверить, использовалось ли транспортное средство для коммерческой аренды (прокатный автомобиль) или для общего коммерческого использования (такси и т. д.).

ИСТОРИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ АВТОМОБИЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ

Страхование от полного ущерба	Страхование от наводнения	Страхование от кражи

	13.07.2024		Не существует		Не существует

Вы можете проверить, произошли ли несчастные случаи с полной утратой, кражи или несчастные случаи с наводнением среди записей о несчастных случаях, обработанных в рамках автострахования автомобиля JNKDV71E9GM550305 / 14러0815.

ИСТОРИЯ СМЕНЫ ВЛАДЕЛЬЦА / НОМЕРА АВТОМОБИЛЯ

30.07.2024	**Снятие с учета**	-	-
25.02.2024	Смена владельца	-	Личный автомобиль
06.12.2023	Смена владельца	-	Личный автомобиль
28.06.2022	Смена владельца	-	Личный автомобиль
21.04.2022	Смена владельца	-	Личный автомобиль
30.03.2016	Первая регистрация	14러0815	Личный автомобиль

ИСТОРИЯ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ ЭТОГО АВТОМОБИЛЯ

Дата происшествия: 13.07.2024 — **Стоимость ремонта (смета): 9 000 000 KRW 6 522 USD**

ПОЛНЫЙ УЩЕРБ \ УТИЛИЗАЦИЯ

Дата происшествия: 22.10.2021 — **Стоимость ремонта (смета): 5 860 970 KRW 4 978 USD**

Запчасти	2 996 820 KRW 2 545 USD	Работа	1 625 590 KRW 1 381 USD	Покраска	1 238 560 KRW 1 052 USD

Дата происшествия: 02.04.2021 — **Стоимость ремонта (смета): 2 497 637 KRW 2 207 USD**

Запчасти	1 054 837 KRW 932 USD	Работа	458 500 KRW 405 USD	Покраска	984 300 KRW 870 USD

Дата происшествия: 10.05.2020 — **Стоимость ремонта (смета): 3 532 850 KRW 2 884 USD**

Запчасти	970 000 KRW 792 USD	Работа	1 802 850 KRW 1 472 USD	Покраска	760 000 KRW 620 USD

Дата происшествия: 22.01.2017 — **Стоимость ремонта (смета): 1 864 080 KRW 1 583 USD**

Запчасти	1 079 480 KRW 917 USD	Работа	235 600 KRW 200 USD	Покраска	549 000 KRW 466 USD

Дата происшествия: 30.07.2016 — **Стоимость ремонта (смета): 567 790 KRW 494 USD**

Запчасти	295 490 KRW 257 USD	Работа	26 000 KRW 23 USD	Покраска	246 300 KRW 214 USD

Сводная история ремонтов



▤ / ● : Покраска
▤ / ● : Демонтаж
▨ / ●● : Покраска + Демонтаж

Дата происшествия: 22.10.2021

Демонтаж

Задний бампер (съемный) Квадратное стекло двери (заднее правое) (съемное) Квадратное стекло двери (переднее правое) (съемное) Треугольное стекло двери (задняя дверь) (правое) (съемное) Боковое зеркало (автоматическое) (правое) (съемное) Комбинированный фонарь (правый) (съемный) Комбинированный фонарь (левый) (съемный)

Обмен

Дверь (задняя автоматическая дверь) (встроенный шарнир (замена) Дверь (передняя автоматическая дверь) (встроенный шарнир (замена)

Защитное покрытие

Заднее крыло (правое) (листовой металл) Центральная стойка (внешняя) (правая) (листовой металл)

Ремонт

Задний бампер (ремонт)

и т. д.

Задний бампер (капитальный ремонт)

Дата происшествия: 10.05.2020

Демонтаж

Комбинированный фонарь (правый) (съемный) Комбинированный фонарь (левый) (съемный)

Обмен

Задний бампер (замена)

Защитное покрытие

Задняя панель (листовой металл) комбинированная панель (левая) (листовой металл)

Записи о повреждениях и ремонте автомобиля JNKDV71E9GM550305 / 14러0815, произошедших в результате автомобильных аварий, ущерб которых был покрыт страховкой этого или другого транспортного средства.

Период отсутствия подписки на страхование ущерба

Апрель 2022 - Июль 2022, Июль 2023 - Август 2023, Август 2024 - Май 2025

Поскольку автомобиль JNKDV71E9GM550305 / 14러0815 не был подписан на страхование ущерба, невозможно предоставить информацию о расходах на ремонт, выплаченных в рамках страхования ущерба автомобиля.

ИСТОРИЯ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ ЧУЖОГО АВТОМОБИЛЯ

Дата происшествия: 30.06.2020 — **Стоимость ремонта (смета): 266 290 KRW 222 USD**

Запчасти	0 KRW 0 USD	Работа	119 830 KRW 100 USD	Покраска	146 460 KRW 122 USD

Дата происшествия: 22.01.2017 — **Стоимость ремонта (смета): 2 399 310 KRW 2 038 USD**

Запчасти	889 000 KRW 755 USD	Работа	609 260 KRW 518 USD	Покраска	901 050 KRW 765 USD

Записи о том, что автомобиль JNKDV71E9GM550305 / 14러0815 причинил ущерб автомобилю (имуществу) другого человека в результате автомобильной аварии, и ущерб был покрыт автострахованием транспортного средства. Эта информация поможет вам косвенно проверить, поврежден ли автомобиль JNKDV71E9GM550305 / 14러0815, указав сумму ущерба, причиненного автомобилю другой стороны.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОРИИ ПРОБЕГА

Дата	Пробег	Предоставлено
12.07.2023	107 532 km	Компания по страхованию автомобилей
26.05.2022	90 000 km	Торговый центр подержанных автомобилей

Предоставленные данные о пробеге отправлены напрямую подписчиками автострахования страховым компаниям или продавцами подержанных автомобилей торговым центрам подержанных автомобилей без какой-либо проверки. Страховые компании и торговые центры подержанных автомобилей не гарантируют точность информации о пробеге, поэтому, пожалуйста, используйте ее только в качестве справочной информации.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНЕ АВТОМОБИЛЯ

8 060 000 ~ 10 040 000 KRW
5 815 ~ 7 243 USD

Стандартная цена транспортного средства используется в качестве справочной информации для оформления автострахования и определения размера ущерба в случае аварии. Указаны минимальные и максимальные цены на аналогичные автомобили. Обратите внимание, что она не имеет ничего общего с рыночной ценой подержанных автомобилей, и ее применение к фактическим договорам автострахования и определениям ущерба может отличаться.

Меры предосторожности при использовании информации

Тот факт, что не было зарегистрировано несчастного случая при страховании автомобиля, не обязательно означает, что несчастного случая не было.

Это вспомогательная информация об истории аварий с подержанными автомобилями для обеспечения качества, и ее не следует использовать в качестве материала для окончательного суждения. Поэтому, если вы хотите точно проверить качество подержанного автомобиля, обратитесь на диагностику в компанию, специализирующуюся на диагностике автомобилей.